

# Feuchte-/Temperatur-Anzeige

**DB INDUSTRIE TECHNIK** MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN

**FTA**

## Wand- / Tischmodell

### Anwendung:

Zur Anzeige von Feuchte- und Temperaturwerten in Wohn- oder Büroräumen.

### Inbetriebnahme:

Spannungsversorgung über 2 mitgelieferte Batterien AAA.

### Montage:

An die Wand schrauben oder den mitgelieferten Bügel von hinten durch die Bohrungen der Montageplatte schieben und die Enden in die Lüftungsschlitze des Gerätes stecken.



### Technische Daten:

Versorgungsspannung:	2 x 1.5 V AAA Batterien
Arbeitsbereich Feuchte:	10 - 95 % r.F.
Temperatur:	-5 / +55 °C
Genauigkeit Feuchte:	± 2% (40..60%), sonst ± 3%
Temperatur:	± 0,3 °C
Gehäuse:	ABS weiß
Umgebungstemperatur:	-5 / +55 °C
Schutzart:	IP 20