Druck-Messumformer

DB INDUSTRIE TECHNIK MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN

40.1001

für Flüssigkeiten und Gase

Anwendung:

Zur Verarbeitung von Druck in ein Stromsignal von 4 - 20 mA oder ein Spannungssignal von 0 - 10 $\rm V.$

Zur Erfassung von Druck von nicht aggressiven gasförmigen oder flüssigen Medien in der Kälte- und Umwelttechnik, sowie im Anlagenbau.

Inbetriebnahme:

Das Ausgangssignal ist proportional zum anliegenden Druck. Der Druckbereich ist werkseitig eingestellt. Der Anschluss erfolgt an den Steckern 1 (+) und 2 (-) bei 4 - 20 mA, 2(-) und 3 (+) bei 0 - 10 V.

Montage:

Durch Einschrauben in 1/4 " Muffe nur mittels Maulschlüssels SW 27. Anzugsdrehmoment > 15 und < 100 Nm.



Technische Daten:

Der Sensor ist in Dickschichttechnik aufgebaut.

Versorgungsspannung: 11,5 - 30 VDC

Spannungsversorgungseinfluss: <0,02 % / V, Nennspannung 24 VDC

Die Spannungspitzen dürfen nicht überschritten werden

Bürde: (UB - 11,5) / 0,02 A oder \leq 10 k Ω

Bürdeneinfluss: < 0,5% v. EW

Ausgangssignal: 4 - 20 mA oder 0 - 10 V

Berstdruck: 0..40 bar: 5-facher, 0..60..100 bar: 3-facher Endwert

Mediumstemperatur: - 30 / + 125 °C Umgebungstemperatur: - 20 / + 125 °C

Temperaturkoeffizient: < 0,02% / K, max. 0,04%/K

Hysterese: ≤ 0,2 % v. EW Wiederholgenauigkeit: ≤ 0,1 % v. EW

Kennlinienabweichung: ≤ 0,5 % v. EW Einstellzeit: ≤ 3 ms

Mediumberührende Teile: Edelstahl 1.4305

Schutzart: IP 65

Druckanschluss: G $\frac{1}{4}$ ", G $\frac{1}{2}$ " oder $\frac{7}{16}$ UNF

Elektrischer Anschluss: Stecker für 1,5 mm²

Druckbereich bar	TYP	Anschluss	max. Druck	Ausgangs- signal
-1 / +1,5	4341-1/1,5	G 1/4"	18 bar	4 - 20 mA
- 1 / 9	4343-1/9	G 1/4"	3 bar	4 - 20 mA
- 1 / + 15	40.1001-1/15-010 40.1001-1/15-0420	7/16 UNF mit Schraderöffner	27 bar 27 bar	0 - 10 V 4 - 20 mA
- 1 / + 1,5	40.1001-1/1,5	G 1/4"	4.5 bar	4 - 20 mA
0 - 6	40.1001-0/6	G 1⁄4"	18 bar	4 - 20 mA
0 - 10	40.1001-0/10	G 1⁄4"	30 bar	4 - 20 mA
0 - 16	40.1001-0/16	G 1⁄4"	48 bar	4 - 20 mA
0 - 25	4341-0/25 40.1001-0/25	G 1⁄4" G 1⁄4"	50 bar 75 bar	4 - 20 mA 4 - 20 mA
0 - 30	4341-0/30	G 1/4"	60 bar	4 - 20 mA
0 - 40	40.1001-0/40-010 40.1001-0/40-0420	7/16 UNF mit Schraderöffner	90 bar 90 bar	0 - 10 V 4 - 20 mA
0 - 40	40.1001.0/40	G 1/4"	120 bar	4 - 20 mA
0 - 60	4341-0/60 40.1001-0/60	G 1/4" G 1/4"	120 bar 120 bar	4 - 20 mA 4 - 20 mA
0 / 100	40.1001-0/100	G 1/4"	200 bar	4 - 20 mA

^{*} Für die Geräte steht ein Zwischenstück G 1/4" x 7/16 UNF zur Verfügung

Zubehör: Edelstahladapter G 1/4" -> G 1/2"

