Kontakt-Manometer

DB INDUSTRIE TECHNIK MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN



1 Schaltkontakt

Anwendung:

Zum präzisen Messen und Anzeigen von Schwankungen des Druckes, Unteroder Differentialdruckes von Luft und Gas in der Klima-, Heizungs- und Entstaubungstechnik, in Reinräumen und Spritzkabinen.

Bei Über- oder Unterschreiten eines voreingestellten Wertes schaltet ein Reedkontakt

Zum Messen der Filterverschmutzung, des Unterdruckes in Rauchabzügen, oder mit Pitotrohr Messung zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit.

Inbetriebnahme:

Flektrischer Anschluss 1 (L) - 2 (N).

Der Nullpunkt der Skala und die Oberkante des Schwimmkörpers müssen übereinstimmen. Ev. mit Rändelmutter nachjustieren. Schaltpunkt mittels Rändelschraube unten einstellen.

Der Schlauchanschluß erfolgt an den zwei 6,2 mm \varnothing Anschlußstücken. Rechts höherer Druck +, links niedrigerer Druck -.

M/A-Schalter: $A = automatische R \ddot{u}ckschaltung in den Betriebszustand <math>M = Quittierung vor Ort nach Wiederherstellung normaler Betriebskonditionen (z.B. Filterwechsel).$

Montage:

Senkrecht mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Vor Erschütterungen, Scmutz und Sonneneinstrahlung schützen.

Technische Daten:

Material Gehäuse: ABS schwarz Umgebungstemperatur: -5 / + 50 °C

Überdrucksicherheit: Dichte = 0,784 bei + 15 °C

Statischer Druck: 1,5 bar Schlauchanschluß: Ø 6,2 mm Versorgungsspannung: 230 VAC, 50 Hz

Ausgang: Relais als 1-poliger potentialfreier Umschalter

Schaltleistung: 5 A, 230 VAC

Leistungsaufnahme: 4 W, im Alarmzustand 40 W

Anzeige: 1 gelbe Lampe leuchtet im Betriebszustand

1 rote Lampe leuchtet, wenn eingestellter Grenzwert erreicht wird. Zusätzlich ist ein Summer in Betrieb.



Meßbereich Pa	Ausführung	TYP	Schaltdifferenz	Relais	Maße in mm H x B x T
0 - 1000	U-Rohr	EKM-1000	30 Pa	1	243 x 102 x 44

