## Differenzdruck-Messumformer

### DB INDUSTRIE TECHNIK MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN



# für Volumenstrommessung

#### **Anwendung:**

Zur Verarbeitung von Druck, Unter- oder Differenzdruck in ein stetiges Spannungssignal von 0 - 10 V, oder ein Stromsignal von 0(4) - 20 mA. Für gasförmige, nicht aggressive Medien in der Klima- und Reinraumtechnik, der Umwelt- und Verfahrenstechnik, sowie der Heizungstechnik. Bei Verwendung einer Standardblende kann bei Einstellung "Flow" der Volumenstrom in I/s oder m³/h angezeigt werden.

#### Inbetriebnahme:

Das Ausgangssignal ist proportional zum anliegenden Druck.

8 Druck- (DIP -Schalter 3 auf **OFF**) und 11 Durchflussmessbereiche (DIP -Schalter 3 auf **ON**) können über die Taster im Gehäusedeckel ausgewählt werden. Mit ok bestätigen.

Bei Auswahl der Funktion Druck wird anschließend der aktuelle Druck angezeigt. Bei Auswahl von Durchfluss blinkt anschließend die Ziffer 1 des k-Faktors. Mit den Tasten  $\Diamond$  den Wert 1, 2, 3 und 4 eingeben und mit 'ok' bestätigen.

Bei Auswahl Durchflussbereich **P** wirkt das Gerät als Druckmessumformer mit Effektivwertausgangssignal und Durchflussanzeige in % ( Delta p[%]). Der Regelbereich ist der eingestellte Druckbereich, die Anzeige errechnet sich aus: Delta P[%] =  $100x\sqrt{\Delta p/p}$ -Bereich).

Höheren Druck (Unterdruck) an + anschließen, niedrigeren Druck an - Der nicht benötigte Anschluss bleibt offen.

Der Elektroanschluss erfolgt an den Klemmen 1 -4. Der Ausgang liegt auf den Klemmen 2 bzw. 4.

#### Montage:

Senkrecht, Druckanschlüsse nach unten.

Nach Luftregelklappen oder vor und nach Staublenden ist ein Mindestabstand von 2 x Rohr- / Kanaldurchmesser einzuhalten, um durch Turbulenzen mögliche Fehlmessungen zu verhindern. Dies gilt ebenfalls in der Nähe von Bögen und Querschnittsveränderungen. Nach Abzweigungen 6 x D. Das Signalkabel kann bis zu 50 m lang sein und darf nicht parallel mit Starkstromkabeln verlegt werden.



#### **Technische Daten:**

Versorgungsspannung: 24 VAC  $\pm$  15 %, 13,5 - 28 VDC

Stromaufnahme: 2,5 VA

Ausgang: 0 (2) - 10 VDC, 0 (4) - 20 mA an Jumper und DIP-Schalter 6 einstellbar

Druckmessbereich: 0 - 2500 Pa in 8 Einzelbereichen einstellbar

Durchflussmessbereich: P, 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000; 30, 502, 99,99 x 1000 m<sup>3</sup>/h oder l/s

Umgebungstemperatur: 0 / +40 °C, kurzzeitig -30 /+50 °C Genauigkeit:  $\pm 3\% > 350$  Pa,  $\pm 10\% < 350$  Pa

Linearität: <1% FS max. Druck: 20 kPa

Dämpfung: DIP-Schalter 5 OFF -0,4 s, ON - 10 s


Gehäuse: schlagfester Kunststoff

Schutzart: IP 54

Druckanschluss +: für höheren Druck Ø 6,2 mm Druckanschluss -: für niedrigeren Druck Ø 6,2 mm

k/Faktor: 1 - 2000 einstellbar


Druck- bereich Pa	TYP	Versorgungs spannung	max. Druck kPa
-50 / + 50, 0 / 100 0 / 150, 0 / 300 0 / 500, 0 / 1000			99
0 / 1600, 0 / 2500	PTH-3202-DF	24 VAC/DC	20
0 /25, 0/50, 0/100 0/200, 0/250, 0/500 0/625, 0/1000 0/1250, 0/2500	PTH-3203-DF	24VAC / DC	20
0 / 500, 0 / 1000 0 / 1600, 0 / 2000 0 / 2500, 0 / 3000 0 / 4000, 0 - 5000	PTH-3502-DF	24VAC / DC	75



Output	DIP1	Terminal	
0-10 V	Off	Terminal 2	
2-10 V	On		
0-20 mA	Off	Terminal 4	
4-20 mA	On		

Damping	DIP2	
0,4 Sec	Off	
10 Sec	On	

	0.00
	DIP3
Pressure	Off
Volume	On



Mode	Range	K-factor	Unit label
Pressure	±50 to + 2500		Pa
Flow q <sub>V</sub>	1 to 9999 (qv=K√△p)	m³/s	m³/s
		m³/h	m <sup>3</sup> /h
		1/8	I/s
	30,00 to 99,99 (q <sub>v</sub> =K√△p)	m³/h	m³/h x 1000
		Vs.	I/s x 1000
	P (Delta p [%]=100 √ △ >	)	△p% <b></b> [.

Technische Änderungen vorbehalten